

Leistungserklärung (Declaration of Performance, DoP)

MONIER N.V. Dach-Steine

MONIER BDBR 2013-06-25.V01

- | | | |
|----|--|---|
| 1. | Produkttyp: | Dachsteine und Formsteine |
| 2. | Produktnamen: | Tegalit, Frankfurter Pfanne, Doppel-S, Taunus Pfanne, Harzer Pfanne 7, Harzer Pfanne, Harzer Pfanne F+, Altdeutsche Pfanne |
| 3. | Vorgesehener Verwendungszweck: | Dachdeckung von geeigneten Dächern und Verwendung für Innen- und Außenwandbekleidung, weiterhin wie beschrieben in Annex ZA.2 |
| 4. | Hersteller: | Monier Roof Products Belgium N.V.
Lokerenveldstraat 57
9300 Aalst
België |
| 5. | Autorisierter Bevollmächtigter: | nicht relevant |
| 6. | System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: | System 3 |
| 7. | Notifizierter Stelle: | BRE Testing
Bucknalls Lane, Garstone, Watford
WD25 9XX
United Kingdom
Kenn-Nr.: 1576 (Prüfbericht für Brandverhalten

MPA Stuttgart
Pfaffenwaldring 4g
70569 Stuttgart
Deutschland
Kenn-Nr.:0672 (Prüfbericht für Brandverhalten Ton-Sanilüfter) |
| 8. | Europäische technische Beurteilung: | nicht relevant |
| 9. | Erklärte Leistung: | |

Wesentliche Merkmale	Leistung	Norm	
Mechanischer Widerstand (Biegetragfähigkeit)	Anforderungen erfüllt	EN 490: 2012	
Verhalten bei Brandeinwirkung von außen	<u>Dach- und Formsteine</u> Lüftersteine, Durovent Premium Sanilüfter Durovent Premium Antennendurchgang, Durovent Premium Solar-Kabeldurchgang Durovent Premium Abgasrohrdurchgang		<u>Prüfung</u> npd npd npd
Brandverhalten	<u>Dach- und Formsteine</u> Lüftersteine, Durovent Premium Sanilüfter		A2-s1d0 E
Wasserundurchlässigkeit	Anforderungen erfüllt		
Maßabweichungen	Anforderungen erfüllt		
Dauerhaftigkeit (Frost- Tau- Wechselbeständigkeit)	Anforderungen erfüllt		

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Monier Roof Products Belgium N.V
Aalst, 25 Juni 2013



Chris Morgan
Geschäftsführer